



NOTICES



Architecture agricole

édifice agricole

- Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve
 - Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye
 - Ancienne ferme montée de Coussaud
 - Ancienne ferme quartier Guichard
 - Domaine de Bayanne
 - Ferme à l'Orme
 - Ferme au hameau de Tournus
 - Ferme au hameau Les Faures
- Ancienne magnanerie au domaine de l'Ysault

Partie d'édifice agricole


- Grange au hameau Les Chambres
 - Grange rue de la Résistance
 - Hangar à Vaugelas
 - Hangar agricole au Taney
 - Hangar agricole boulevard Quiot
- Hangar agricole avenue de l'Hermitage
 - Pigeonnier du domaine de L'Ysault
 - Remise agricole à Féraillon
 - Remise agricole rue Championnet
 - Remise agricole rue de l'Égalité
- Remise agricole vers la rue Roderie
 - Soue au hameau Le Battoir



- L A
D R Ô
M E -

LE DÉPARTEMENT

COMMUNE D'ALIXAN INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI



Désignation

Nom : Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire : édifice domestique / maison
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Chantelouve
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.533 ; Y = 3303.191 / lambert 3 / ZE 82

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet roulé ; molasse ; pisé ; tuf
Toiture : toit à deux pans ; appentis / **Couverture :** tuile canal
Plan : plan en L / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage , combles
Escalier : escalier hors-oeuvre ; dans-oeuvre
Décor extérieur : puits couvert dans la cour intérieure ; trace d'une ancienne chapelle à l'arrière du bâtiment
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Corps de bâtiment de plan en L principalement en galets roulés (épis, arêtes-de-poisson ou en rangs) et pisé. Mur du corps de logis recouvert d'enduit dans sa partie supérieure, laissant apparaître l'appareillage régulier de galets. Aisseliers compris dans la maçonnerie de galets, afin de mieux soutenir la toiture débordante. Porte d'entrée encadrée de piédroits et linteau monolithe en molasse moulurée. Ouvertures principalement surmontées de linteau de bois avec encadrements chanfreinés en blocs de molasse équarris. Traces de feuillure extérieure des jambages et linteaux en molasse, permettant de recevoir l'épaisseur des contrevents en position fermée. Arc de décharge surbaissé avec claveaux en briques partiellement enduit. Porte grangère avec jambage en pierre de molasse équarrie et linteau de bois d'un seul tenant qui soutient la charge sous-jacente. Renfort en tuf. Escalier droit hors-œuvre mais couvert, en pierre de taille et bois pour accéder à deux niveaux différents des dépendances avec palier de repos.

État de conservation

État général :

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1630 / 1634 / **Période de construction :** 2e quart du XVIIe siècle
Sources datation : tradition orale

Historique édifice : L'ancienne ferme au hameau de Chantelouve appartenait aux Ursulines de Romans. Mlle Augustine Tabaret, propriétaire des lieux et fondatrice de l'œuvre de Nazareth de la paroisse Saint-Nicolas à Romans, fit élever en 1864 une petite chapelle dédiée à Saint-Joseph, aujourd'hui détruite. Ce domaine fut vendu par la suite le 26 avril 1870 à un fermier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000582 / **Date fiche :** 2007-05-11 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000582



Désignation

Nom : Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire : architecture domestique

Dénomination : édifice agricole / ferme

Dénomination secondaire : édifice domestique / maison

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Laye

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.040 ; Y = 3301.455 / lambert 3 / ZL 36

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; galet roulé ; molasse ; tuileau ; tuf ; maçonnerie

Toiture : toit à deux pans / **Couverture :** tuile canal

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée; 1 étage

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement : pierre gravée d'une date sur le jambage d'une ouverture / "1787"

Commentaires : cette pierre est certainement un remploi

Descriptif

Descriptif : Ferme en partie détruite à l'ouest et restaurée au nord. Corps de bâtiment de plan rectangulaire avec tour unique à l'angle est. Mur en partie en galets roulés appareillés en épis, en rangées ou bien en arêtes-de-poisson. Modification de l'appareillage. Partie haute en pisé côté rue. Aisseliers compris dans la maçonnerie, afin de mieux soutenir la toiture débordante. Rez-de-chaussée avec de nombreuses ouvertures. Au rez-de-chaussée, côté rue, deux portes grangères à double vantail. Linteaux en arcs surbaissés et claveaux en tuf. Jambage en gros blocs de molasse équarris. Jambage commun par économie. Baie avec autre jambage commun, surmontée d'un arc de décharge surbaissé en briques maçonnées. Autre porte grangère surmontée d'un linteau de bois et piédroits en gros bloc de molasse équarris. Baie ouverte sur la cour avec encadrement et linteau monolithe de molasse, trace de feuillure sur l'extérieur pour recevoir le volet aujourd'hui disparu. Tour de plan circulaire en galets roulés avec meurtrières et canonniers en molasse. Mur-pignon côté ouest avec traces de l'ancienne toiture. Pierre datée sur le piédroit de l'ouverture à l'étage. Linteau et appui en bois. Façade côté cour intérieure avec ouverture au rez-de-chaussée aujourd'hui comblée de galets et tuileaux. Trace dans le mur d'un linteau en bois. Petite ouverture carrée que l'on retrouve au niveau supérieur avec encadrement en molasse chanfreiné et grille en ferronnerie. A l'étage ouverture avec des barreaux, encadrée de jambages en molasse et linteau en bois. Chaînage d'angle en molasse. En face, autre corps de bâtiment aujourd'hui restauré. Petite dépendance en galets roulés, pisé et briques à l'arrière du bâtiment principal.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : antérieur à 1717 (?) / milieu du XVI^e siècle

Sources datation : le père Souchier dans ses Annales de la paroisse de Alixan

Historique édifice : Cette ferme dépendait du prieuré de Saint-Martin de Coussaud, prieuré aujourd'hui entièrement détruit sur la colline, marqué d'une croix de calvaire. Les terres du prieuré s'étendaient sur les deux versants de la colline de Coussaud et comprenaient le hameau avec la ferme fortifiée de Laye, qui servait d'après le père Souchier à recueillir les récoltes. Ne subsiste de cette ferme fortifiée, qu'une seule tour. Selon la tradition orale, cette ferme était cantonnée de quatre tours, en 1811 sur le cadastre napoléonien, deux tours se trouvaient aux angles de la façade côté est.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : Une ancienne forge se situait dans une partie de la ferme aujourd'hui détruite (estimée trop dangereuse).

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Biot Claire, "Les Prieures des archiprêtres de Livron et du Royans dans l'ancien diocèse de Valence", Mémoire de Maîtrise d'Histoire de l'Art, Université Claude Bernard Lyon 2, 1994-1995 / Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000566 / **Date fiche :** 2007-05-11 / **Auteur fiche :** Michelas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000566



Désignation

Nom : Ancienne ferme montée de Coussaud

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire : architecture domestique

Dénomination : édifice agricole / ferme

Dénomination secondaire : édifice domestique / maison / abri

Typologie régionale : abri troglodytique

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale :

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.592 ; Y = 3301.112 / lambert 3 / ZL 101

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; galet ; molasse ; maçonnerie ; bois ; béton

Toiture : toit à deux pans ; à croupes / **Couverture :** tuile canal

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage ; comble à surcroît

Escalier : dans-oeuvre

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : De plan rectangulaire, le corps de logis est entouré de dépendances et de remises. Mur en pisé banché recouvert d'enduit côté ouest et de galets. Corps de bâtiment principal ordonnancé sur trois travées. Façade en mur gouttereau. Ouverture avec linteau monolithe et encadrements en molasse. Appuis en légère saillie. Traces de feuillure extérieure des jambages et linteaux en molasse, permettant de recevoir l'épaisseur des contrevents en position fermée. Deux ouvertures carrées donnant sur les combles à surcroîts avec encadrements peints en blanc. Chaînage d'angle en pierre de taille et bandeau à la naissance de la toiture, peints en blanc en contraste avec l'enduit ocre de la façade. Ferme dans le prolongement du mur-pignon. Bâti essentiellement en galets roulés avec appareil régulier et moellon en partie basse. Deux ouvertures de portes grangères avec linteau en bois et jambages en blocs de molasse équarrie. Une ouverture sans vantail est soutenu par un étai de bois, la charge sous-jacente de l'ouverture à l'étage étant trop lourde. Ouvertures quadrangulaires avec linteau de bois et piédroits en molasse. Hangar ouvert sur la colline avec encadrement en molasse équarris. Mur en pisé banché avec soubassement en galets roulés pour éviter les infiltrations. Toiture soutenue par un pilier en béton armé. Autre petite dépendance de plan rectangulaire dans la cour de la ferme. Mur en pisé sur trois côtés avec soubassement en galets et maçonné en moellon de petit appareil côté cour, avec pilier soutenant la charpente. Enduit en mauvais état côté rue. Local bâti au rez-de-chaussée et espace ouvert à l'étage, servant originellement au fenil et stockage de récolte. Ouverture avec bloc de molasse pour l'encadrement et linteau de bois. Chaînage d'angle en bloc de molasse équarri. Abri troglodytique semi-naturel, situé dans la falaise formée par la roche.

État de conservation

État général : état moyen / lézardes en façade

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Cette ancienne ferme se situe à la montée de la colline de Coussaud. Elle a la particularité de sommer une ancienne carrière de banc de marne, d'où la présence d'un abri troglodytique sous la ferme, servant aujourd'hui de remise mais originellement, devait peut-être recevoir les outils des carriers.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000586 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancienne ferme montée de Coussaud
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000586



Désignation

Nom : Ancienne ferme quartier Guichard

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire : architecture domestique

Dénomination : édifice agricole / ferme

Dénomination secondaire : édifice domestique / maison

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : La Gerlande

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.887 ; Y = 3300.076 / lambert 3 / ZP 101

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galet ; maçonnerie ; enduit

Toiture : toit à deux pans ; en appentis ; en pavillon / **Couverture :** tuile canal ; tuile mécanique ; tôle ondulée

Plan : plan carré ; plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroîts

Escalier : dans-oeuvre

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Corps de bâtiment de plan carré avec dépendances et prolongement du hangar en appentis sur plan rectangulaire. Ouverture principale avec jambages en pierres de taille moulurées. Porte avec auvent à un pan recouvert de tuile canal et deux aisseliers compris dans la maçonnerie, afin de mieux soutenir la structure. Ouverture avec linteau monolithe en pierre de taille et appui en légère saillie. Modification des ouvertures, trace d'ancien jambage sur la façade est. Malgré le ravalement de façade, les ouvertures ont gardé leur arc de décharge en arc surbaissé de claveaux en brique. Chaînage d'angle en gros blocs de molasse équarris. 3 rangées de génoises à la naissance de la toiture, motif que l'on retrouve moulé dans le prolongement du bâtiment annexe. En appentis, hangar avec grande ouverture surmontée d'un linteau de bois. Jambage en molasse avec trace de feuillure. Maçonnerie en galets roulés en épis ou arêtes-de-poisson à l'intérieur du bâtiment, extérieur essentiellement enduit sur un mur de pisé.

État de conservation

État général : bon état (corps de logis) / état moyen (dépendances)

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1850 (?) / **Période de construction :** 2e quart du XIXe siècle (?)

Sources datation : données DGI

Historique édifice : Sur ce même emplacement, un bâtiment était déjà cité au milieu du XVI^e siècle. Condamine est mentionné sur la carte de Cassini.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : Une belle croix de chemin massive en pierre se situe devant cette propriété.

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations : ravalement récent de la façade

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000574 / **Date fiche :** 2007-05-11 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancienne ferme quartier Guichard

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000574



Désignation

Nom : Domaine de Bayanne

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édifice agricole / ferme

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale :

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice :

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 810.274 ; Y = 3303.792 / lambert 3 / ZA

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galets ; maçonnerie

Toiture : / Couverture : tuile

Plan : plan rectangulaire ; plan circulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; étages

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Corps de bâtiment de type bloc situé sur un domaine agricole avec remises et hangars agricoles pour la production. Mur d'enceinte cantonné de tours en galets roulés délimitant la propriété. Tours et murs appareillés en assises régulières de galets en épis ou en arêtes-de-poisson. Meurtrières et cannière taillées dans la molasse.

État de conservation

État général : Bon état , restauré

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Le nom de Bayanne provient de la forêt qui s'étendait sur tout le territoire et dépendait de la seigneurie de Pisançon. Le château de Bayanne, aujourd'hui disparu, appartenait aux Lattier, famille noble et originaire de Montélier. Ce domaine passa en 1789 aux religieuses de Saint-Just de Romans. Une église sera alors élevée en 1861 puis démolie en 1959.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Couriol Jean-Noël, "Alixan, histoire et tourisme", Amis du Vieil Alixan, Crest, 1990 /
Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000646 / **Date fiche :** 2007-06-04 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné / Ballouhey
Delphine

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Domaine de Bayanne

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000646



Désignation

Nom : Ferme à l'Orme

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édifice agricole / ferme

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale :

Lieu-dit, toponyme : L'Orme

Ensemble architectural : Ferme à l'Orme

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.466 ; Y = 3301.863 / lambert 3 / ZE 78

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; crépi ; molasse ; bois

Toiture : toit à deux pans ; à croupes ; en appentis / **Couverture :** tuile canal ; tôle ondulée

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage

Escalier :

Décor extérieur : bassin circulaire dans le jardin, puits dans la cour intérieure

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Corps de logis rectangulaire avec remises et dépendances autour d'une cour intérieure. Mur essentiellement en galets roulés enduits. 3 rangées de génoise à la naissance de la toiture en croupe. Dépendances de la ferme côté rue avec ouvertures carrées au rez-de-chaussée fermées de grilles en ferronnerie et ouvertures quadrangulaires à l'étage. Linteaux monolithes et jambages en molasse, avec appui en saillie à l'étage. Mur en galets clôturant la propriété, principalement enduit, avec couverture en tuile canal. Accès dans la cour intérieure par un portail en ferronnerie avec jambage de pierre de molasse équarris. Passage couvert avec charpente et couverture en tôles ondulées. Ferme apparente avec entrail de la fermette, arbalétriers, poinçons, contrefiches et les pannes.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1680 / **Période de construction :** 4e quart du XVIIe siècle

Sources datation : données DGI ; la base Pallisy donne une date pour le puits (antérieure à 1690)

Historique édifice :

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000583 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Ferme à l'Orme

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000583



Désignation

Nom : Ferme au hameau de Tournus

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire : architecture domestique

Dénomination : édifice agricole / ferme

Dénomination secondaire : édifice domestique / demeure

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale :

Lieu-dit, toponyme : Tournus

Ensemble architectural :

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.437 ; Y = 3301.033 / ZR 118

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : crépi ; molasse ; maçonnerie

Toiture : toit à deux pans / **Couverture :** tuile plate, tuile mécanique

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroît

Escalier : escalier dans-oeuvre

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiment principal de plan rectangulaire avec prolongement d'un hangar couvert. Organisation de la façade avec ordonnance de trois travées. Chaque travée rythmée de deux fenêtres quadrangulaires et d'une fenêtre carrée. Linteau monolithe et jambages en molasse avec traces de feuillure. Appui en molasse en légère saillie. Porte d'entrée avec piédroits et linteau monolithe en molasse. Barreaux sur les fenêtres du rez-de-chaussée. Entablement mouluré. Génoise sur trois rangs à la naissance de la toiture. Hangar dans le prolongement, couvert de tôles ondulées. Bâtiments agricoles (ferme et dépendances) en arrière du corps de logis en galet et pierre maçonnés.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1851 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation : données DGI ; sur le cadastre napoléonien (1811) l'ensemble des bâtiments se trouvaient déjà sur cette parcelle (reconstruction ou réaménagement)

Historique édifice :

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection** :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : Les barreaux des fenêtres du rez-de-chaussée étaient vraisemblablement installés pour se protéger des Chauffeurs de la Drôme qui sévissaient dans la région au début du XXe siècle.

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo** : / **Doc graphique** :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000572 / **Date fiche** : 2007-05-11 / **Auteur fiche** : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire** : Inventaire communal

Désignation

Nom : Ferme au hameau de Tournus

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000572



Désignation

Nom : Ferme au hameau Les Faures

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édifice agricole / ferme

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Les Faures

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 814.218 ; Y = 3302.039 / lambert 3 / ZK 4

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; bois ; métal ; crépi ; enduit

Toiture : toit à deux pans ; à un pan / **Couverture :** tuile canal ; tôle ondulée

Plan : plan irrégulier / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Ferme avec pignon dissymétrique. Mur de galet et pisé avec crépi blanc taloché des murs gouttereaux pour préserver la maçonnerie des infiltrations et intempéries. Façade en mur-pignon avec ouvertures de différentes dimensions. Toiture principalement en tôles ondulées avec aisseliers en bois et métal compris dans la maçonnerie, afin de mieux soutenir la toiture débordante. Petites portes avec linteaux monolithes et jambages chanfreinés par endroit en gros blocs de molasse grossièrement équarris. Petite baie avec jambage commun d'une des portes par économie de matériaux. Porte grangère à double vantail avec linteau en bois et piédroits en molasse équarris. A l'étage, partie du bâtiment ouvert donnant accès au fenil. Ouverture avec encadrement en bois. Petite ouverture d'aération des combles, renforcée par des planchettes de bois en guise de linteau et d'appui, au sommet du mur-pignon. Autre petites ouvertures triangulaires sur les deux murs gouttereaux en partie basse pour l'un, en partie haute pour l'autre. Ouverture comblée sous l'enduit taloché. Terre battue au rez-de-chaussée, plancher à l'étage.

État de conservation

État général : mauvais état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1750 / **Période de construction :** 2e quart du XVIIIe siècle

Sources datation : données DGI

Historique édifice :

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000584 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Ferme au hameau Les Faures

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000584



Désignation

Nom : Ancienne magnanerie au domaine de l'Ysault

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édifice agricole / magnanerie

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : L'Ysault

Lieu-dit, toponyme : L'Ysault

Ensemble architectural : Domaine de l'Ysault (Lizeaux)

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.787 ; Y = 3299.731 / lambert 3 / ZP 149

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet roulé ; bois ; molasse

Toiture : toit à croupe / **Couverture :** tuile ; épi de faîtage

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Vaste bâtiment de plan rectangulaire dans la cour intérieure. Soubassement maçonné et essentage en planchettes de bois disjointes en partie haute de l'édifice pour le passage de l'air dans le bâtiment.

État de conservation

État général :

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : XVIIIe siècle

Sources datation :

Historique édifice : L'ensemble du domaine de l'Ysault (Lizeaux) s'élève à l'écart du village (habitation, ferme, pigeonnier, parc...) Dans la cour intérieure une magnanerie fut construite vraisemblablement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sur des fondations plus anciennes par Pierre Enfantin, grand industriel de la soie dans la région. Cette construction s'est faite en même temps que les grands bâtiments aujourd'hui transformés en ferme (ancien emplacement des fourneaux pour filer). Cette magnanerie était destinée à l'élevage du ver à soie (sériciculture). En 1780, une cinquantaine de fileuses était employée jusqu'au déclin des ateliers de Lizeaux. La vente

du domaine en 1793 fut inévitable. La sériciculture se développe à Alixan au XVIIIe siècle et trouve son apogée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Couriol Jean-Noël, " Alixan, histoire et tourisme", Amis du Vieil Alixan, Crest, 1990

Renseignements fiche

N° fiche : 00000587 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancienne magnanerie au domaine de l'Ysault

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000587



Désignation

Nom : Grange au hameau Les Chambres

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / grange

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Les Chambres

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 809.378 ; Y = 3301.551 / lambert 3 / YO 57

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; galet ; molasse ; enduit ; maçonnerie

Toiture : toit à deux pans / **Couverture :** tuile canal

Plan : plan irrégulier / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Petit bâtiment en pisé banché et maçonnerie sur un soubassement de galets de plan quasi rectangulaire. Façade en pignon dissymétrique côté est. Ouverture du rez-de-chaussée comblée par une maçonnerie de galets. Jambage commun entre les deux ouvertures en molasse équerrie par économie. Linteau en bois unique pour les deux ouvertures, mais en très mauvais état qui entraîne la charge sous-jacente. Linteau et jambage en molasse encore visible. Ouverture carrée d'une baie unique côté rue avec appui en saillie. Ouverture encadrée de molasse équerrie et recouverte d'un enduit clair (blanc) en contraste sur le pisé ocre de la terre. Aménagement d'une petite ouverture à la naissance de la toiture pour l'aération de l'étage. A l'étage, deux ouvertures en façade. Piédroits en molasse équarris, surmontés d'un linteau de bois. L'accès à l'étage devait se faire par une échelle (escalier dans-œuvre ?). Aisseliers compris dans le pisé, afin de mieux soutenir la toiture à deux pans.

État de conservation

État général : mauvais état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1850 / **Période de construction :** 2e quart du XIXe siècle

Sources datation : données DGI (1850 étant la date de construction de l'habitat qui jouxte la grange étudiée)

Historique édifice : Cette grange, à l'entrée du hameau Les Chambres, est en mauvais état dû à la fragilité des matériaux utilisés. A l'étage se situe le fenil, indispensable pour le stockage des récoltes.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection** :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo** : / **Doc graphique** :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000641 / **Date fiche** : 2007-05-23 / **Auteur fiche** : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire** : Inventaire communal

Désignation

Nom : Grange au hameau Les Chambres
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000641



Désignation

Nom : Grange rue de la Résistance
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / grange
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Rue de la Résistance / ancienne rue de la Patantaire
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.167 ; Y = 3300.615 / lambert 3 / M 132

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; tuf ; enduit
Toiture : toit à un pan / **Couverture :** tuile canal
Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; combles
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiment de plan rectangulaire de petite dimension. Appareillage en galets roulés (arêtes-de-poisson), complété de tuf. Chaînage d'angle en tuf, encadrement monolithe des ouvertures en tuf et molasse. Deux accès à vantail unique accompagné d'un petit fenestron pour l'aération du local (jour d'appoint). Etage supérieur ouvert. Poutre et aisseliers apparents. Côté sud, fenêtre à engranger. Aucune ouverture sur les façades nord et est.

État de conservation

État général : Bon état , restauré

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1750 / **Période de construction :** 2e quart du XVIIIe siècle
Sources datation : données DGI
Historique édifice : Cette grange en plein cœur du village ancien, rue de la Résistance, était affectée au stockage étant donné la disposition des combles ouverts sur l'extérieur. Par souci d'économie, deux des façades sont aveugles et les ouvertures de petites dimensions.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000575 / **Date fiche :** 2007-05-11 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné / Ballouhey Delphine

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Grange rue de la Résistance

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000575



Désignation

Nom : Hangar à Vaugelas

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / hangar agricole

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Vaugelas

Lieu-dit, toponyme : Vaugelas

Ensemble architectural : Domaine de Vaugelas

Implantation édifice : lieu-dit

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.647 ; Y = 3302.018 / lambert 3 / ZD 71

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : maçonnerie ; bois ; enduit

Toiture : toit à deux pans / **Couverture :** tuile mécanique

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiments longitudinaux côte à côte avec murs gouttereaux ouverts et soutenus par des piliers en moellons et pierre sur des dais de béton de section carrée. Couvert de longs pans par des tuiles mécaniques. Mur pignon sud ouvert en essentage de planche de bois pour la partie supérieure. Petit local maçonné au rez-de-chaussée avec espace ouvert au-dessus pour le stockage d'éventuel récolte. Linteau en bois de l'ouverture unique.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :** XIXe siècle (?)

Sources datation :

Historique édifice : Ce hangar agricole, appartenant à la propriété du château de Vaugelas servait de garage aux véhicules agricoles. De nombreuses terres se trouvaient autour du domaine.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en bordure de route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000636 / **Date fiche :** 2007-05-23 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Hangar à Vaugelas

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000636



Désignation

Nom : Hangar agricole au Taney

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / hangar agricole

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Taney

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 814.354 ; Y = 3302.376 / lambert 3 / ZH 64

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : béton ; maçonnerie

Toiture : en appentis / **Couverture :** tuile mécanique

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Hangar de plan rectangulaire aménagé en appentis. Espace couvert de tuiles mécaniques. Toiture déformée reposant sur 4 piliers bétonnés. Partie du bâti maçonné en galets et mortier est pourvue d'une ouverture quadrangulaire centrale pour se rendre sous le hangar. Linteau monolithe et jambage en calcaire. Autres hangars agricoles essentiellement avec des toitures en tôles ondulées sur des piliers métalliques.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : 3e quart du XIXe siècle (?)

Sources datation : données DGI. L'habitat est datée de 1870.

Historique édifice : Ce hangar agricole, situé à la sortie nord du hameau de Taney appartient à un ensemble d'exploitation encore en activité. Ce bâtiment fonctionnel sur pilotis est intéressant par sa disposition que l'on retrouve fréquemment dans l'architecture agricole. Initialement utilisé pour abriter les véhicules agricoles, aujourd'hui ce hangar sert de remise et de dépôts d'engins agricoles.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000585 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Hangar agricole au Taney

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000585



Désignation

Nom : Hangar agricole boulevard Quiot

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / hangar agricole

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Boulevard Quiot

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales :

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : X = 812.120 ; Y = 3300.796 / lambert 3 / M 292

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : brique ; moellon ; pierre de taille ; bois

Toiture : toit à deux pans ; en appentis / **Couverture :** tuile canal

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; combles

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Hangar de plan rectangulaire avec toiture à deux pans et appentis. Mur maçonné de galets roulés. Rez-de-chaussée et étage ouverts au sud-ouest. Pilier du rez-de-chaussée en brique sur un dais de molasse de section carrée avec imposte moulurée pour l'un et prenant appui sur un muret maçonné pour l'autre. A l'étage, pilier prenant appui sur l'imposte du pilier inférieur. Pilier en pierre de taille de section carrée et imposte moulurée soutenant la charpente en entrain retroussé. Aisselier compris dans le pilier, afin de mieux soutenir la toiture. Mur-pignon sud avec essentage de planches de bois pour la partie supérieure. Aménagement d'une rambarde moderne. Extension d'une dépendance au sud avec pilier en béton pour soutenir la couverture en appentis. Niveau supérieur desservi par une échelle meunière. Charpente et plancher composés de longues poutres. Poutre apparente du plancher dans la maçonnerie de la partie bâti du hangar côté boulevard.

État de conservation

État général : Bon état , restauré

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :**

Sources datation :

Historique édifice : Ce hangar de grandes dimensions, se situe au cœur du village ancien, boulevard Quiot. Il reste intéressant par sa distribution et son architecture avec l'utilisation de matériaux mixtes tels que le bois et la brique.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000579 / **Date fiche :** 2007-05-11 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné / Ballouhey Delphine

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Hangar agricole boulevard Quiot

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000579



Désignation

Nom : Hangar agricole avenue de l'Hermitage

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / hangar

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Avenue de l'Hermitage

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.133 ; Y = 3300.822 / lambert 3 / M 191

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : maçonnerie ; enduit ; moellon ; béton armé ; bois

Toiture : toit à deux pans / **Couverture :** tuile plate ; tuile mécanique

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Organisation du bâti de plan rectangulaire en deux parties : local fermé et espace couvert. La charpente aux longs pans repose sur deux séries latérales de trois piliers de béton armé. Aisseliers compris dans le béton armé, afin de mieux soutenir la toiture. Mur en maçonnerie, recouvert d'enduit. Soubassement apparent côté ouest en appareillage irrégulier de moyen appareil de moellons et mortier. Chaînage d'angle en pierres de taille équarries (calcaire). Porte grangère côté est, surmontée d'un linteau métallique (?). Autre petite ouverture en mur-pignon côté avenue. Présence d'aiseliers sur les murs gouttereaux du bâti, permettant le maintien de la toiture débordante.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :** XIXe/XXe siècles (?)

Sources datation :

Historique édifice : Ce hangar moderne, à proximité du village ancien, avenue de l'Hermitage, sert à entreposer du matériel agricole sous sa partie couverte.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de l'avenue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000576 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Hangar agricole avenue de l'Hermitage
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000576



Désignation

Nom : Pigeonnier du domaine de L'Ysault

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / pigeonnier

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : L'Ysault

Lieu-dit, toponyme : L'Ysault

Ensemble architectural : Domaine de l'Ysault (Lizeaux)

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.765 ; Y = 3299.729 / lambert 3 / ZP 149

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; maçonnerie

Toiture : à deux pans / **Couverture :** tuile

Plan : rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage

Escalier : escalier hors-oeuvre ; escalier droit à 2 volées

Décor extérieur : fronton en chapeau de gendarme

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Pigeonnier indépendant au sud du corps de logis, accolé au muret de la propriété. De plan rectangulaire, édicule avec deux niveaux d'élévation. Au rez-de-chaussée s'ouvre la porte principale rectangulaire (vraisemblablement pas d'origine), encadrée de jambages en molasse et linteau de bois. Ouverture à gauche comblée. Étage percé d'une ouverture rectangulaire au nord. Accès par des escaliers. Ouverture comblée au sud. Construction en galets et molasse. Appareillage irrégulier de la façade est avec tablettes d'envol et trous d'envol en molasse. Enduit sur les autres façades. Grilles d'envol disposées en pyramide dans un bloc de molasse. Grille fragile, celle de gauche étant détruite. Chaînage d'angle avec matériaux mixtes grossièrement équarris. Génoise à 4 rangs qui souligne le fronton courbe en chapeau de gendarme, masquant la couverture réelle à 2 versants.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : antérieure à 1811

Sources datation : cadastre napoléonien

Historique édifice : Sur le cadastre napoléonien de 1811, figure le pigeonnier détaché des autres bâtiments du domaine de l'Ysault. L'élevage du pigeon était une activité très répandue, voire même un privilège seigneurial. L'architecture fonctionnelle est ici traitée avec soin et élégance avec un souci de finition (chapeau de gendarme). Il allie à sa fonction de pigeonnier celle de fabrique de jardin ou remise. Ici, l'exposition du levant est la meilleure disposition pour un pigeonnier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée : souhait des propriétaires

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : La génoise à 4 rangs représente un signe de noblesse.

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations : enduit décroûté sur une seule façade (est)

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000573 / **Date fiche :** 2007-05-11 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Pigeonnier du domaine de L'Ysault

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000573



Désignation

Nom : Remise agricole à Féraillon

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / remise agricole

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Féraillon

Lieu-dit, toponyme : Féraillon

Ensemble architectural : Domaine de Féraillon

Implantation édifice : Lieu-dit

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 810.931 ; Y = 3301.712 / lambert 3 / ZC 34

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galet ; tuileau ; tuf

Toiture : toit à deux pans / **Couverture :** tôle ondulée

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiment de type bloc avec matériaux mixtes d'un appareillage partiellement enduit. Tôle ondulée en couverture. Porte charretière sur le mur-pignon à l'ouest. Portail à deux vantaux, surmonté d'un linteau de bois et de jambages en molasse. Mur-pignon aveugle, excepté quelques petites ouvertures aménagées par des planchettes de bois dans la maçonnerie pour l'aération. Mur gouttereau percé par deux baies quadrangulaires. Jambages des baies en molasse équerrie. Linteau monolithe en molasse surmonté d'un arc de décharge en bois pour minimiser la charge sous-jacente. Chaînage d'angle en gros blocs de molasse chanfreinés.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Cette remise agricole est située au milieu d'un champ, à l'ouest du village. Ce bâti dépendait vraisemblablement du domaine de Féraillon qui se trouve en face.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en bordure de route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000638 / Date fiche : 2007-05-23 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Remise agricole à Féraillon

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000638



Désignation

Nom : Remise agricole rue Championnet

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / remise agricole

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Rue Championnet

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.143 ; Y = 3300.773 / lambert 3 / M 75

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; pisé ; calcaire ; bois ; brique ; béton ; mortier ; enduit

Toiture : toit à deux pans ; appentis / **Couverture :** tuile canal

Plan : plan irrégulier / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage

Escalier :

Décor extérieur : emploi d'une pierre taillée (motif d'une couronne)

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Remise agricole avec pignon dissymétrique. Bâtiment à appareillage mixte en reprise : soubassement en galets, pisé, appareillage de galets roulés (en rangées), enduit partiel et maçonnerie en béton. Au rez-de-chaussée, porte charretière à deux vantaux, surmonté d'un linteau de bois. Porte charretière plus récente avec linteau métallique qui soutient la charge sous-jacente d'une ouverture à l'étage. Jambage en gros blocs de molasse équarris. Deux autres ouvertures récentes se situent côté ouest dans la partie bétonnée avec linteau métallique. A l'étage, trois ouvertures de différentes dimensions. Côté rue, petite ouverture carrée, couronnée d'un linteau de molasse monolithe et jambage en molasse. Linteau certainement en emploi avec la présence d'une feuillure qui ne se retrouve pas sur les jambages. Appui de la baie en légère saillie. Ouvertures côté ouest surmontées de linteau en bois avec jambage en molasse ajusté par quelques briques. Remploi d'un fragment taillé au-dessus d'un linteau (couronne mortuaire ?). Chaînage d'angle en gros blocs de pierre taillée et brique par endroit. Mur lézardé côté ouest.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1850 / **Période de construction :** 2e quart du XIXe siècle

Sources datation : données DGI

Historique édifice : Cette remise agricole en plein cœur du centre ancien est intéressante par l'emploi de matériaux mixtes, cher au patrimoine agricole. Un remploi est utilisé en façade certainement par souhait décoratif !

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000581 / **Date fiche :** 2007-05-11 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Remise agricole rue Championnet
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000581



Désignation

Nom : Remise agricole rue de l'Égalité

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / remise agricole

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : rue de l'Égalité ; place de la mairie

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.058 ; Y = 3300.676 / lambert 3 / M 172

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; enduit ; brique ; bois ; béton ; tuileau ; maçonnerie

Toiture : toit à un pan / **Couverture :** tuile canal

Plan : plan irrégulier / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Petite remise de plan rectangulaire en mur de galets. Porte charretière sur rue à deux vantaux de bois taillés en biais. Jambages chanfreinés. Ouvertures de dimensions différentes sur la façade sud. Baies avec jambages en molasse et linteau en bois. Porte côté sud avec arc surbaissé et claveaux de briques, initialement à deux vantaux. Jambage en briques appareillées. Emplacement d'un vantail comblé des moellons bétonnés. Bois de la porte en mauvais état. Chaînage d'angle en gros blocs de molasse équarris.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Cette remise agricole se trouve dans une des rues les plus anciennes du village, rue de l'Égalité. En face de ce bâtiment agricole se situent des habitations datant du Bas Moyen Âge.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000580 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Remise agricole rue de l'Égalité

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000580



Désignation

Nom : Remise agricole vers la rue Roderie

Typologie architecturale : architecture agricole

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : partie d'édifice agricole / remise

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Le village

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.174 ; Y = 3300.730 / lambert 3 / M 92

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; brique ; enduit ; pisé ; tuileau ; maçonnerie

Toiture : toit à deux pans / **Couverture :** tuile

Plan : plan irrégulier / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Élévation sur deux niveaux avec matériaux mixtes. Plan irrégulier avec ouverture à l'ouest sur mur-pignon en appareil de galets assisés et maçonnerie récente. Au rez-de-chaussée : porte charretière quadrangulaire au linteau en bois largement arqué au centre, piédroits en pierre de taille de molasse équarrie. Mur ouest en pisé banché, sans ouverture. A l'étage, ouverture unique avec linteau métallique pour soutenir la charge de brique au-dessus du linteau en bois.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :** XIXe siècle (?)

Sources datation :

Historique édifice : Cette remise est un exemple de l'architecture agricole dans le village. De par ses matériaux mixtes, cette remise témoigne d'une activité agricole en plein noyau historique. Linteau en bois. L'accès à l'étage, probablement un fenil, se faisait soit par une échelle, soit par un système de potence et de poulie qui permettait de rentrer le foin depuis l'extérieur. Les colliers d'attelage accrochés à la façade donne un aspect très pittoresque au bâtiment et peuvent laisser penser à la fonction agricole du local.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations : nombreux remaniements

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000577 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Remise agricole vers la rue Roderie
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000577



Désignation

Nom : Soue au hameau Le Battoir
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / toit à porcs
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Le Battoir
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Ancien moulin au hameau Le Battoir
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.148 ; Y = 3300.167 / lambert 3 / ZM 162

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; molasse ; galet ; enduit ; brique ; maçonnerie
Toiture : toit à un pan ; deux appentis / **Couverture :** tuile canal
Plan : plan rectangulaire ; plan irrégulier / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Petit bâtiment en pisé banché, recouvert d'enduit partiellement. Soubassement en galets pour une meilleure étanchéité. Bâtiment central composé de deux portes au rez-de-chaussée et d'une ouverture unique à l'étage avec linteau en bois et jambage en brique. Ouvertures couplées avec jambage commun et linteaux droits en molasse. Linteau monolithique fissuré, ce qui entraîne la déformation de l'ouverture et l'effondrement sous la portée. Pour l'aération, petite ouverture triangulaire renforcée par des planches de bois imbriquées de biais. Extensions détruites en appentis de chaque côté du bâtiment principal. Ouverture avec succession de linteaux en bois rajoutés, dégagés de la maçonnerie. Petite mare en ciment devant la soue.

État de conservation

État général : mauvais état / affaissement du linteau , enduit très dégradé, ruine

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1780 (?) / **Période de construction :** 4e quart du XVIIIe siècle (?)
Sources datation : données DGI sur l'habitat principal
Historique édifice : A l'est du moulin se découvre un petit local agricole riche de matériaux fréquemment utilisés dans les milieux ruraux. Ce bâtiment de petite taille, communément appelé

soué était vraisemblablement destiné à abriter un ou deux porcs. L'étage était réservé au stockage des cultures.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000578 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Soue au hameau Le Battoir

Typologie architecturale : architecture agricole

N° fiche : 00000578

